

1 自動車の構造／自動車の材料 [1]

■ 警報装置 (基礎工学 旧P44 新P42・43)

【1】 警告灯に関する記述として、適切なものには○を、適切でないものには×を記入しなさい。

- 1. チェック・エンジン・ウォーニングランプは、充電装置に異常が発生したときに点灯する。
- 2. オイル・プレッシャ・ランプは、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が異常に上昇したときに点灯する。
- 3. 半ドア・ウォーニング・ランプは、ドアが完全に閉じていないときに点灯する。
- 4. エンジン・ウォーニング・ランプは、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が異常に低下したときに点灯する。
- 5. ABS 警告灯は、ABS 装置に異常が発生したときに点灯する。
- 6. SRSエアバッグ・ウォーニング・ランプは、シート・ベルトを着用していないときに点灯する。
- 7. ブレーキ・ウォーニング・ランプは、パーキング・ブレーキを掛けたままのときや、ブレーキ液が不足したときに点灯する。

■ 警報装置

【1】

1	2	3	4	5	6	7

正解 /7

■ 鉄鋼

【1】

1	2	3	4	5	6	7	8

正解 /8

■ 非鉄金属

【1】

1	2	3	4	5	6	7	8	9

正解 /9

■ 鉄鋼 (基礎工学 旧P49~52 新P47~50)

【1】 自動車に使用されている鉄鋼等に関する記述として、適切なものには○を、適切でないものには×を記入しなさい。

- 1. 鋳鉄は鋼に比べて炭素の含有量が多い。
- 2. 鋳鉄は鋼に比べて耐摩耗性に優れているが、一般に衝撃に弱い。
- 3. 焼き入れとは、鋼の硬さ及び強さを増すためにある温度まで加熱した後、水や油などで急に冷却する操作をいう。
- 4. 焼き戻しとは、粘り強さを増すために、ある温度まで加熱した後、急速に冷却する操作をいう。
- 5. 高周波焼入れは、高周波電流で鋼の中心内部まで加熱処理する焼き入れ操作をいう。
- 6. 窒化とは、鋼の表面層から中心部まで窒素を染み込ませて硬化させる操作をいう。
- 7. ボデーなどに用いる高張力鋼板は、軽量化（薄板化）のためにマンガンなどを少量添加して、引っ張り強度を向上させている。
- 8. 球状黒鉛鋳鉄は、強度や耐摩耗性を向上させ、ピストン・リングなどに使われている。

■ 非鉄金属 (基礎工学 旧P52 新P50・51)

【1】 非鉄金属に関する記述として、適切なものには○を、適切でないものには×を記入しなさい。

- 1. アルミニウムの電気の伝導率は、銅の約20%である。
- 2. アルミニウムは、比重が鉄の約3倍、線膨張係数は鉄の約2倍である。
- 3. アルミニウムの比重は、鉄の約3分の1である。
- 4. アルミニウムの熱の伝導率は、鉄の約20倍である。
- 5. アルミニウムの線膨張係数は、鉄の約10倍である。
- 6. 青銅は、銅に^{すず}錫を加えた合金で、耐摩耗性に優れ、潤滑油とのなじみもよい。
- 7. ケルメットは、銀に鉛を加えたもので、軸受合金として使用されている。
- 8. 黄銅（真ちゅう）は、銅に亜鉛を加えた合金で、加工性に優れているので、タイヤ・バルブなどに使用されている。
- 9. 黄銅（真ちゅう）は、銅にアルミニウムを加えたもので、加工性に優れている。

Memo

基礎工学

