

1 車両取扱時の注意点

1 車両識別番号(VINコード)の読み方	8
2 故障診断コード(DTCs)の読み取り	10
3 メーター表示灯及び警告灯について	12
4 サービスインターバルディスプレイ(SIA)の表示 及びリセット作業	12
5 点検検査(インスペクションI&II)の分類について	15
6 システム(バッテリー)電圧の確認方法	18
7 メインアース部の電圧抵抗	19
8 ジャッキアップポイント支持箇所	19
9 タイヤバンク監視装置リセット	21

2 車両メンテナンス

1 エンジンルーム内の構成部品	24
2 エンジンカバーの脱着	25
3 エアクリナーの脱着	26
4 エアコンマイクロフィルターの脱着	27
5 メンテナンスデータ(油脂類&定期交換部品)	28
6 アルミホイールのサイズ	29

3 車両電装部の説明

1 ヒューズ配置図	32
2 リレー配置図	35
3 常時電源の取り出し(参考)	41
4 エンジンルーム内の電装品配置図	43

4 灯火類の交換&脱着

1 ヘッドライトの種類	46
2 ヘッドライト光軸調整	46
3 ヘッドライトバルブ交換	47
4 ヘッドライトユニットの脱着	49
5 エクステリアライトの種類	51
6 バックアップライト&リヤフォグライトの交換	51
7 センターブレーキライトの脱着	52
8 フォグライト光軸調整	54
9 フォグライトユニットの脱着&バルブ交換	55
10 フロントターンシグナルライトの交換	57
11 フロントターンシグナルライトユニットの脱着	58
12 リヤナンバープレートライトの交換	59
13 サイドターンライトの交換	60
14 テールライトユニットの脱着	62
15 テールライトバルブの交換	65

5 外装パーツの脱着

1 フロントフェンダーモールの脱着	68
2 リヤフェンダーモールの脱着	69
3 フロントグリルの脱着	71
4 リヤハッチロアトリムの脱着	72
5 リヤハッチサイドトリムの脱着	74
6 リヤハッチアッパートリムの脱着	76
7 リヤハッチシールの脱着	77
8 リヤハッチハンドルの脱着	79
9 ドアミラーガラスの交換	80
10 ドアミラーユニットの脱着	82
11 フロントバンパーカバーの脱着	83
12 リヤバンパーアンダーシールの脱着	88
13 リヤバンパーカバーの脱着	90
14 サイドスカート脱着	95
15 フロントワイパーブレードの交換	97
16 リヤワイパーブレードの交換	98
17 フロントワイパーアームの交換	99
18 リヤワイパーアームの交換	100
19 フェューエルリッドの交換	102
20 ホーンの脱着	102
21 リモートコントローラーの登録方法	103

6 内装パーツの脱着

1 ステアリングコラムアッパーカバーの脱着	106
2 ステアリングコラムアンダーカバーの脱着	108
3 ドアトリムパネルの脱着	110
4 フロントコンソールの脱着	113
5 リヤコンソールの脱着	117
6 グローブコンパートメントの脱着	121
7 センターメータートリムの脱着	124
8 右側・メータートリムの脱着	126
9 左側・メータートリムの脱着	126
10 リヤトリムパネルの脱着	129
11 リヤシートバックレストの脱着	131
12 フロントAピラートリムの脱着	134
13 センターパネル集中スイッチの脱着	136
14 リモコンミラースイッチの脱着	138
15 タイヤ空気圧警告スイッチの脱着	139
16 インストルメントクラスターの脱着	140
17 インストルメントキャリアの脱着	141
18 ルーフ時計の脱着	143
19 ルームミラーの脱着	144
20 ラゲッジルームライトの脱着	145
21 ルームライトの脱着	146
22 フットライトの脱着	147
23 グローブボックスライトの脱着	148
24 センターエアコンルーバーの脱着	149
25 サイドエアコンルーバーの脱着	150
26 オーディオユニットの脱着	151
27 ツイーターの脱着	153
28 フロントスピーカーの脱着	154
29 リヤスピーカーの脱着	155
★ 純正部品について	157



9784862750570



1929476027788

ISBN978-4-86275-057-0
C9476 ¥2778E

定価 3000 円
(本体 2778 円+税)

実車は「2004年モデル:MINI COOPER・CVT」モデルです。

《対応可能モデル》

R50 シリーズ(CVT)の「ONE」「COOPER」ハッチバック

※ 2004年8月以降のモデル(05&06モデル)は一部対応出来ません。

※ COOPER Sモデル(全年式)は一部対応出来ません。

※ JCW(John COOPER Works)&コンバーチブルモデルは、対応出来ません。